



Legenda

Attività necessarie al completamento del PdC

- Sondaggio da eseguire (Da eseguire prelievo e analisi di top soil e campioni di terreno)
n. 10
- Sondaggio condizionato a piezometro da eseguire (Da eseguire prelievo e analisi di top soil e campioni di terreno. Da eseguire analisi delle acque)
n. 10
- Prova Lefranc da eseguire in fase di perforazione
n. 10
- Sondaggio eseguito (Prelevato ed analizzato top soil e campioni di terreno)
n. 20
- Sondaggio condizionato a piezometro eseguito (Prelevato ed analizzato top soil e campioni di terreno. Da eseguire le analisi delle acque)
n. 21
- Prova Lefranc da eseguire ex novo nelle immediate vicinanze della perforazione già effettuata
n. 21
- Piezometri esistenti da campionare ed analizzare
n. 12
- Soil Gas (Tutti da eseguire)
n. 19

Installazione di 2 deposimetri

